

# EFZ Kursreihenfolge überbetriebliche Kurse



**Allgemeines:** Einige Kurse (z.B. Montagekurs) finden je nach Auslastung des Ausbildungszentrums während des ganzen Lehrjahres statt. Daher gibt es zeitliche Verschiebungen von mehreren Monaten bezüglich der Kursdaten. Die Kursreihenfolge ist jedoch für alle Lernenden dieselbe.

ÜK I	<ul style="list-style-type: none"> <li><b>Zeitraum: In den ersten 2 Monaten</b></li> <li>Arbeitsicherheit allg. sowie an Bandsäge, Kreissäge und Hobelmaschine, Handhabung und schärfen der Werkzeuge, Grundlagen Reissen</li> </ul>	<b>Dauer: 4 Tage</b>
ÜK II	<ul style="list-style-type: none"> <li><b>Zeitraum: 1. Lehrjahr</b></li> <li>Reissen aufbauend, Oberfräse, Lamello, Rahmen mit Falz und Nut durchgehend, Kunstharz belegen, einfache Beschläge</li> </ul>	<b>Dauer: 8 Tage</b>
ÜK III	<ul style="list-style-type: none"> <li><b>Zeitraum: Ende 1. Lehrjahr</b></li> <li>Grundkenntnisse Kehlmaschine inkl. SUVA Kehlschutz, Schablonenbau, Reissen vertiefen (Schrägfries)</li> </ul>	<b>Dauer: 8 Tage</b>
ÜK Montage	<ul style="list-style-type: none"> <li><b>Zeitraum: 2. Lehrjahr</b></li> <li>Massaufnahme am Bau, Arbeitsicherheit, Montagetechniken, Verhalten beim Kunden, Grundkenntnisse abgesetztes Kehlen</li> </ul>	<b>Dauer: 6 Tage</b>
ÜK CNC	<ul style="list-style-type: none"> <li><b>Zeitraum: Ende 2. Lehrjahr</b></li> <li>Grundlagen der CNC-Technik, Theorie (NC-Hops) und Anwendung</li> </ul>	<b>Dauer: 2 Tage</b>
ÜK Maschinen	<ul style="list-style-type: none"> <li><b>Zeitraum: 3. Lehrjahr</b></li> <li>Arbeiten an verschiedenen Maschinen, komplexe Reissarbeiten</li> </ul>	<b>Dauer: 9 Tage</b>
ÜK Oberfläche	<ul style="list-style-type: none"> <li><b>Zeitraum: anschliessend an Maschinenkurs</b></li> <li>Anwendung der verschiedenen Beizsysteme, Oberflächenbehandlung mit verschiedenen Überzügen, behandeln de Maschinenkursmöbels</li> </ul>	<b>Dauer: 3 Tage</b>
ÜK WK	<ul style="list-style-type: none"> <li><b>Zeitraum: Mitte bis Ende 3. Lehrjahr</b></li> <li>Umfassende Vorbereitung auf die Teilprüfung, TP Testdurchgang, Schablonenbau, Kehlmaschine, Kreissäge und Hobelmaschine</li> </ul>	<b>Dauer: 4 Tage</b>